
PHASE 5™: Information utilisateur Cryopak



Spécifications produit



Phase 5 - spécifications		
Matériau emballage	HDPE	
Contenu	1-decanol	
Température de congélation	En dessous +5° C	
Température de décongélation	Au dessus +6.9° C	



Point de fusion du Phase 5TM: +5°C.

Quand le Phase 5TM change de phase la température se stabilise à +5°C en refroidissent/chauffant le produit grâce à sa chaleur latente.


Page 1 / 2

PHASE 5™: Information utilisateur Cryopa




Stockage avant utilisation – période estivale (Températures au-dessus de +25°C)

	Température	Durée
Stockage dans un réfrigérateur ou une chambre climatique	-20°C	Jusqu'à ce que le Phase 5 TM soit complétement solide
Phase de stabilisation	+5°C	Jusqu'à ce que le Phase 5 TM atteigne +2°C



Stockage avant utilisation – période hivernale (Températures en dessous de +15°C)

	Température	Durée
Stockage dans un réfrigérateur ou une chambre climatique	+5°C	Jusqu'à ce que le Phase 5 ™ atteigne +5°C
Phase de stabilisation	Température ambiante	Jusqu'à ce que le Phase 5 TM atteigne +8°C



Stockage avant utilisation – période modéré avec transport à courte durée

	Température	Durée
Stockage dans une enceinte climatique ou dans une étuve	+5°C	Jusqu'à ce que le Phase 5 TM atteigne +5°C

Avertissement : Les données fournies dans ce document sont à titre indicatif. La durée de stockage peut varier en fonction de la température du Phase 5TM avant le début du stockage et de la température du stockage. Pour augmenter les performances du Phase 5TM attendre que son changement de phase soit complètement terminé (état solide ou liquide) avant de l'utiliser.